

 **Вы подписаны** 

## Отчет о проверке автомобиля перед покупкой



Стоимость а/м

**8 000 000** ₺

**Продавец**

AvtoRevizorro

**Марка и модель** Mercedes-Benz GLE300

<b>Пробег</b> 81604 км	<b>Мотор</b> 654.920 2 л.	<b>Тип топлива</b> Дизель	<b>Ремонты / Окрасы кузова</b> Без окрасов
<b>Дата выпуска</b> 2020	<b>Цвет</b> - кузов Черный - салон Черный	<b>Трансмиссия</b> Автоматическая 9G-Tronic	<b>Кол-во владельцев</b> 0
<b>VIN</b>			<b>Кол-во ключей</b> 2
<b>Номер ДВС</b> 80777329			
<b>Гос. Номер</b> 6/Н			

## Отчет об оказанных услугах

по Договору ОТ « » 20

(далее - Договор), заключенному ООО «АВТОРЕВИЗОРРО» (далее - Исполнитель) с

(Ф.И.О. физического лица)

Стороны согласовали в Договоре и/или в онлайн-мессенджере WhatsApp и/или другом мессенджере согласно условиям Договора, оказание услуг по осмотру автомобиля, отраженного в настоящем Заказе, на основании которого составлен Отчет.

По договору в отчете минимум должно быть:

- история обслуживания из базы дилера,
- информация о достоверности пробега,
- фотоотчет о состоянии кузова и салона автомобиля. (ссылка на фото / видео отчет доступна по куар коду на титульном листе отчета).

При расхождении сведений в настоящем заказе и в Приложении № 1 к Договору, стороны решили руководствоваться Заказом.

Настоящий отчет подготовлен ООО «АВТОРЕВИЗОРРО» (ИНН 9729346726; ОГРН: 1237700354550), которое обладает исключительным правом на данный Отчет (как составное произведение и произведение дизайна). Не допускается полное или частичное копирование, воспроизведение, перевод или другая переработка Отчета, сообщение в эфир или по кабелю, публичный показ, распространение путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров Отчета, а также доведение Ответа до всеобщего сведения иным образом без предварительного письменного разрешения ООО «АВТОРЕВИЗОРРО».

## Силовые элементы кузова

ЭЛЕМЕНТ	ПОВРЕЖДЕНИЯ	
	левая	правая
<b>1. Стойки</b>		
Передняя	OK	OK
Средняя	OK	OK
Задняя	OK	OK
<b>2. Лонжероны</b>	OK	OK
<b>3. Пороги</b>	OK	OK
<b>4. Передний щит</b>	OK	OK
<b>5. Панель багажника</b>	OK	OK

OK Без замечаний


O – окрас,  
З – заменено,  
X – требуется ремонт



 Окончательный вывод о нарушении геометрии кузова обеспечивает только проверка на стапеле.

**Сверка VIN:**  Кузов  Рама  Лобовое  Маркировочная табличка

**Номер ДВС:**  Соответствует  Не соответствует  Дополнительная диагностика\*

 \* В случае затруднённого доступа или подлинности заводского нанесения.

## Кузов и остекление



OK Без замечаний. O – окрас, Z – заменено, X – требуется ремонт

### Комментарии по внешнему осмотру

1. Сколы на передней левой двери (частично подкрашены).
2. Многочисленные мелкие сколы на капоте (частично подкрашены).
3. Царапины по низу переднего бампера слева. Мелкие поверхностные царапины на переднем бампере.
4. Сколы на передней правой двери.
5. Скол (подкрашен) на заднем правом расширителе арки.
6. Царапины на заднем бампере.
7. Скол (подкрашен) на крышке багажника.
8. Сколы на кромках задних дверей.

## Проверка

### ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

**ДВС**

1. Уровни технических жидкостей в норме.
2. Посторонних звуков при работе ДВС нет.
3. Не значительное запотевание масла в области теплообменника.

**КПП**

Отклонений нет

**Подкапотное оборудование**

Без замечаний

**Ходовая часть и  
рулевое управление**

1. Сколы и царапины на колесных дисках.
2. Тормозные колодки спереди остаток 30%, сзади остаток 70%
3. Тормозные диски спереди и сзади замена при след. замене колодок

**Оценочная стоимость устранения**

1. Тормозные колодки спереди 20-25 тысяч
2. Тормозные колодки сзади 16-22 тысячи
3. Тормозные диски спереди 30-35 тысяч/ шт
4. Тормозные диски сзади 20-25 тысяч/ шт

## Электрика

### и компьютерная диагностика

**Наличие ошибок**

да  нет

**Сброс ошибок менее 100 км**

да  нет

**Соответствие VIN и пробега**

да  нет

1. Многочисленные ошибки связанные с просадкой напряжения бортовой сети.
2. Активные ошибки отсутствуют



## Осмотр интерьера

---

Работа органов управления в салоне

Без замечаний

Состояние элементов салона

1. Перешита боковина подушки сидения водителя.
2. Следы демонтажа крепления сидения водителя.
3. Зацепки на задней обшивке передних сидений.
4. Потертости на обшивке двери багажника.

Рекомендации

---

## Дополнительные опции наличие/соответствие

Отсутствуют

---

## Проверка документов автомобиля

Перечень документов с авто

Полный пакет документов

Проверка по базам

---

## Вывод

Автомобиль можно рассматривать к покупке, учитывая указанные недостатки.