

Отчет о проверке автомобиля перед покупкой



Стоимость а/м

9 000 000 ₺

Продавец

Autohaus Wigger GmbH,
Rostock

Марка и модель BMW X5 40D

<p>Пробег 125701 км</p> <p>Дата выпуска 2021</p> <p>VIN</p> <p>Номер ДВС 54736055</p> <p>Гос. Номер -</p>	<p>Мотор</p> <p>3.0 л 340 л.с.</p> <p>Цвет</p> <p>- кузов черный - салон</p>	<p>Тип топлива</p> <p>Дизель</p> <p>Трансмиссия</p> <p>4x4 АТ</p>	<p>Ремонты / Окрасы кузова</p> <p>Без окрасов</p> <p>Кол-во владельцев 1</p> <p>Кол-во ключей 2</p>
--	---	---	--

Отчет об оказанных услугах

по Договору ОТ « » 20

(далее - Договор), заключенному ООО «АВТОРЕВИЗОРРО» (далее - Исполнитель) с

(Ф.И.О. физического лица)

Стороны согласовали в Договоре и/или в онлайн-мессенджере WhatsApp и/или другом мессенджере согласно условиям Договора, оказание услуг по осмотру автомобиля, отраженного в настоящем Заказе, на основании которого составлен Отчет.

По договору в отчете минимум должно быть:

- история обслуживания из базы дилера,
- информация о достоверности пробега,
- фотоотчет о состоянии кузова и салона автомобиля. (ссылка на фото / видео отчет доступна по куар коду на титульном листе отчета).

При расхождении сведений в настоящем заказе и в Приложении № 1 к Договору, стороны решили руководствоваться Заказом.

Настоящий отчет подготовлен ООО «АВТОРЕВИЗОРРО» (ИНН 9729346726; ОГРН: 1237700354550), которое обладает исключительным правом на данный Отчет (как составное произведение и произведение дизайна). Не допускается полное или частичное копирование, воспроизведение, перевод или другая переработка Отчета, сообщение в эфир или по кабелю, публичный показ, распространение путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров Отчета, а также доведение Ответа до всеобщего сведения иным образом без предварительного письменного разрешения ООО «АВТОРЕВИЗОРРО».

Силовые элементы кузова

ЭЛЕМЕНТ	ПОВРЕЖДЕНИЯ	
	левая	правая
1. Стойки		
Передняя	OK	OK
Средняя	OK	OK
Задняя	OK	OK
2. Лонжероны	OK	OK
3. Пороги	OK	OK
4. Передний щит	OK	OK
5. Панель багажника	OK	OK

OK Без замечаний


O – окрас,
З – заменено,
X – требуется ремонт



 Окончательный вывод о нарушении геометрии кузова обеспечивает только проверка на стапеле.

Сверка VIN: Кузов Рама Лобовое Маркировочная табличка

Номер ДВС: Соответствует Не соответствует Дополнительная диагностика*

 * В случае затруднённого доступа или подлинности заводского нанесения.

Кузов и остекление



ОК Без замечаний. О – окрас, З – заменено, Х – требуется ремонт

Комментарии по внешнему осмотру

1. Кузов автомобиля в заводском окрасе. Имеются мелкие эксплуатационные дефекты в виде сколов и царапин.
2. Рекомендуется ревизия дренажей панорамного люка.

Проверка

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ДВС

Проявилась ошибка системы SCR - возможно из за образования конденсата в системе выпуска отработавших газов - на данный момент неисправность не обнаруживается, система работает исправно. При проявлении неисправности произвести доп. диагностику.

КПП

Без замечаний

Подкапотное оборудование

Запотевание трубки подачи масла турбины (верхней турбины)

Ходовая часть и
рулевое управление

Без замечаний

Оценочная стоимость устранения

1. Рекомендуем произвести ТО, а именно:
а) масло в ДВС + масляный фильтр - замена 16000 руб.
б) воздушный фильтр - замена 5400 руб.
в) тормозная жидкость 4900 руб.
2. Кодирование межсервисного интервала на 8000 либо 12000 км пробега. - 3000 руб.

Электрика

и компьютерная диагностика

Наличие ошибок

да нет

Сброс ошибок менее 100 км

да нет

Соответствие VIN и пробега

да нет

1. Ошибка по подсветке 7 светодиода, светодиод работает исправно, ошибка актуальна.

Осмотр интерьера

Работа органов управления в салоне

Неисправность вентиляторов нижней части водительского сидения - требуется доп. диагностика.

Состояние элементов салона

Присутствуют незначительные эксплуатационные дефекты.

Рекомендации

Без рекомендаций.

Дополнительные опции наличие/соответствие

Автомобиль в штатной комплектации, опции соответствуют.

Проверка документов автомобиля

Перечень документов с авто

Продажа официальным дилером в Германии, таможенная декларация РБ (льготник), утилизационный сбор на физ. лицо на первого собственника в РФ (5200Р.), электронный ПТС (АКАДЕМТЕСТ).

Проверка по базам

Пройдены все ТО по дилерской базе BMW

Вывод

Автомобиль рекомендован к приобретению.